

BELZONA DETIENE CORROSIÓN EN TANQUE DE 5.000.000 DE GALONES

ID: 1688

Industria: Edificios y Estructuras

Ubicación del cliente: Servicio de agua, Florida Keys, Estados Unidos

Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de Químicos

Fecha de aplicación: Septiembre 1989

Sustrato: Hormigón y acero.

Productos: * Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,
* Belzona 3921 (GSC Surface Conditioner) ,
* Belzona 9311 (Reinforcement Sheet) ,

Problem

La almohadilla de concreto se asentó. El agua de lluvia penetró el espacio entre el tanque de metal y la almohadilla de concreto. El agua estancada originó corrosión.



Descripciones de fotografías

- * Vista general del lugar de la aplicación ,
- * Tras la preparación de la superficie, la almohadilla de concreto y el metal se acondicionaron. ,
- * Aplicación de la primera capa de Belzona 3111 con Belzona 9311. ,

Situación de la aplicación

Tanque de agua de cinco millones de galones.

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How TCC-7.

Datos de Belzona

Esta aplicación ha sido continuamente solicitada por el cliente desde su primera aplicación en 1983.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar