BELZONA DETIENE CORROSIÓN EN TANQUE DE 5.000.000 DE GALONES

ID: 1688

Industria:	*Edificios y Estructuras*	Ubicación del cliente:	*Servicio de agua, Florida Keys, Estados Unidos*
Solicitud:	*Tanques y Áreas de Contención de Químicos*	Fecha de aplicacion:	*Septiembre 1989*
Sustrato:	*Hormigón y acero.*		
Productos:	** Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,* ** Belzona 3921 (GSC Surface Conditioner) ,* ** Belzona 9311 (Reinforcement Sheet) ,*		

Problem

La almohadilla de concreto se asentó. El agua de lluvia penetró el espacio entre el tanque de metal y la almohadilla de concreto. El agua estancada originó corrosión.





Descripciones de fotografías

* Vista general del lugar de la aplicación. ,
* Tras la preparación de la superficie, la almohadilla de concreto y el metal se acondicionaron. ,
* Aplicación de la primera capa de Belzona 3111 con Belzona 9311. ,

Situación de la aplicación

Tanque de agua de cinco millones de galones.

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How TCC-7.

Datos de Belzona

Esta aplicación ha sido continuamente solicitada por el cliente desde su primera aplicación en 1983.

Copyright © Belzona International Limited 2026