

BELZONA SELLA FUGA EN VÁLVULAS

ID: 1693

Industria: Agua / Aguas Residuales
Solicitud: Válvulas, Tuberías y Accesorios
Sustrato: Hierro fundido y acero.
Productos: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) ,
* Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,

Ubicación del cliente: Ministerio de Agua, Jordania
Fecha de aplicación: 1998

Problem

La erosión-corrosión condujo a la pérdida de agua.



Descripciones de fotografías

- * Fuga de agua en la válvula de 1,6m de diámetro. ,
- * Trabajo en curso en la válvula de 2,2m de diámetro. ,
- * Aplicación finalizada. ,
- * Reinstalación de las dos válvulas en la base de la presa. ,

Situación de la aplicación

Válvulas de agua de emergencia de una presa de 1,6m y 2,2m de diámetro.

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know-How VPF-1 y VPF-2.

Datos de Belzona

La válvula grande fue reparada tras el éxito obtenido al reparar la válvula pequeña.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar