

# Belzona protege alcantarilla de riego

ID: 1697

Industria: Flujo de fluido

Ubicación del cliente: Distrito de riego , Wyoming, Estados Unidos

Solicitud: Válvulas, Tuberías y Accesorios



Fecha de aplicación: Marzo 2007

Sustrato: Acero galvanizado

Productos: \* Belzona® 5811 (Immersion Grade) ,  
\* Belzona® 9331 ,

## Problem

El agua de riego transportaba escombros, arena y cieno. lo que condujo a daños en el galvanizado de las laminas en una temporada. De no ser corregido este problema, la tubería inferior de acero de carbono sería corroída rápidamente, lo que provocaría la erosión del suelo.



## Descripciones de fotografías

- \* Alcantarilla galvanizada para ser protegida ,
- \* Aplicación de Belzona® 5811 y pulverización sin aire ,
- \* Aplicación culminada ,

## Situación de la aplicación

Tubería de acero galvanizado utilizada para llevar 11327 ltr/seg de agua de riego.

## Método de aplicación

Se aplicaron Belzona® 5811 y Belzona® 9331 de acuerdo con el Folleto modificado de Sistema Belzona Know-How VPF-2.

## Datos de Belzona

El reemplazo de la tubería dañada hubiera costado US\$ 700.000, así como un tiempo considerable en ser completado. La reparación Belzona fue llevada a cabo rápidamente in situ, ahorrándole al cliente US\$ 650.000\$. Tras una temporada de lluvias, la reparación fue inspeccionada, encontrándose en excelentes condiciones.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Reparar • Proteger • Mejorar