

# Belzona incrementa la vida útil de mezcladores de lodos nuevos

ID: 1700

Industria: Agua / Aguas Residuales

Ubicación del cliente: Fabricante de equipos para plantas de tratamiento de aguas, Italia

Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de Químicos

Fecha de aplicación: Agosto 2003

Sustrato: Acero

Productos: \* Belzona® 2121 (D&A Hi-Coat Elastomer) ,

## Problem

El alto nivel de erosión causaba severos daños a la cubierta. El fabricante de los tanques, ofreció al cliente la posibilidad de aumentar las propiedades del mezclador gracias al revestimiento Belzona resistente a la erosión.



## Descripciones de fotografías

- \* EL mezclador granallado y listo para la aplicación ,
- \* Aplicación de Belzona 2121 en progreso ,
- \* La aplicación concluida ,

## Situación de la aplicación

Mezclador de lodos

## Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el Folleto de Sistema Belzona Know-How TCC-3.

## Datos de Belzona

La decisión de revestir el nuevo equipo se basa en los buenos resultados previos conseguidos en mezcladores dañados que fueron revestidos con productos Belzona en similares condiciones.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Reparar • Proteger • Mejorar