

BELZONA SCHÜTZT CHEMIKALIENAUFFANGBEREICH

ID: 1769

Industrie: *Allgemeine Industrie*

Standort des Kunden: *Lebensmittelverarbeitungsbetrieb,
Frankreich*

Anwendung: *Tanks und Eindämmungsbereiche für
Chemikalien*

Antragsdatum: *Juni 2003*

Substrat: *Beton, Stahl*

Produkte: ** Belzona 4111 (Magma-Quartz) Belzona 4311 (Magma CR1) ,*

Problem

Schwere Beschädigung des Betons aufgrund von undichten Stellen sowie Verunreinigung während Instandhaltungsarbeiten. Insgesamt war die strukturelle Unversehrtheit des Bereichs nicht mehr gewährleistet.



Fotobeschreibungen

* 1. Vor den Reparaturarbeiten 2. Blick auf die Tankbeine 3. Tankbeine nach der Unterfütterung 4. Abgeschlossene Anwendung nach dem Auftrag von Belzona 4311 (Magma CR1) ,

Anwendungssituation

Chemikalienauffangbereich

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt TCC-15 durchgeführt. Dabei wurde der Unterfütterung und dem Schutz des Fundaments der Tankbeine besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Belzona-Fakten

Der Bereich wurde saniert, um den geforderten Richtlinien zu entsprechen. Zusätzlich wurden die Tankbeine geschützt. Die Reparaturen sind einfach durchführbar und bieten eine lange Lebensdauer: Während der letzten Inspektion im Jahr 2009 befand sich der Chemikalienauffangbereich in einem sehr gutem Zustand.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

