

BELZONA STELLT DEN REIBUNGSLOSEN TRANSPORT DRUCKFRISCHER ZEITUNGEN SICHER

ID: 1784

Industrie: *Allgemeine Industrie*
Anwendung: *Maschinen zur Handhabung von Feststoffen*
Substrat: *Gummi*
Produkte: ** Belzona 2311 (SR Elastomer) ,*

Standort des Kunden: *Regionalzeitung, Leeds, GB*

Antragsdatum: *Mai 2007*

Problem

Ein großes Loch im Förderband, als ein Metallwerkzeug auf das Band fiel.



Fotobeschreibungen

* 1. Beschädigtes Förderband 2. Oberflächenvorbereitung 3. Abgeschlossene Anwendung und Kunde, der seine Arbeit bewundert ,

Anwendungssituation

Förderband, das aussortierte Zeitungen transportiert.

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt SHM-1 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Aufgrund der Beschaffenheit des Betriebsablaufs war es erforderlich, dass dieses Band praktisch 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche laufen musste. Diese Tatsache machte es für den Kunden unmöglich, das Band zu ersetzen, vor allem aber auch, da ihn dies ca. 3000 Pfund kosten gekostet hätte. Durch die Verwendung des Belzona-Systems beliefen sich die Materialkosten auf

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA
Repair • Protect • Improve

lediglich 40 Pfund, und das Band war bereits nach 2 Stunden wieder für den Einsatz bereit, pünktlich für den nächsten Druck.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

