

BELZONA SORGT DAFÜR, DASS DER FLUGHAFEN FÜR REISENDE SICHER BLEIBT

ID: 1789

Industrie: Gebäude & Strukturen

Standort des Kunden: Flughafen, Alabama, USA

Anwendung:

Antragsdatum: 2000


Problemzonen am Boden

Substrat: Beton

Produkte: * Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer) ,

Problem

Die alte Dichtmasse löste sich aus den Fugen. Stahlplatten über den Fugen konnten das Sicherheitsrisiko nicht entschärfen.



Fotobeschreibungen

* 1. Das Abfertigungsgebäude 2. Einer der Anwendungsbereiche 3. Problemfuge vor der Rolltreppe 4. Die abgeschlossene Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer) Anwendung ,

Anwendungssituation

Dehnfugen im Abfertigungsgebäude

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FPA-6 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Die Fugen sind auch nach 8 Jahren weiterhin im Betrieb. Die ausgezeichnete Adhäsion stellt sicher, dass kein Stolperrisiko durch ein Versagen der Dichtmasse entsteht.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Repair • Protect • Improve

Copyright © Belzona International Limited 2026