BELZONA-REPARATUR VON STUFENKANTEN

ID: 1806

Industrie:	*Gebäude & Strukturen*	Standort des Kunden:	*Rennbahn, Liverpool, UK*
Anwendung:	*Problemzonen am Boden*	Antragsdatum:	*März 2007*
Substrat:	*Beton*		
Produkte:	** Belzona 4111 (Magma-Quartz) Belzona 4411 (Granogrip) ,*		

Problem

Von der Bar im ersten Stockwerk wurden Bierfässer die Treppe heruntergerollt, die die Stufenkanten aus Beton beschädigten.





Fotobeschreibungen

* 1. Beschädigte Stufen 2. Nahaufnahme des Schadens 3. Reparierte Stufen 4. Nahaufnahme der Reparatur ,

Anwendungssituation

Beschädigte Stufenkanten

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona Know-how System Infoblättern FPA-1 und FPA-8 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Belzona wurde aufgrund seiner guten Schlag- und Haftfestigkeit sowie der Fähigkeit, eine strapazierfähige, rutschfeste Oberfläche herzustellen, gewählt, die sich auch schon in ähnlichen Umgebungen bewährt hat.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Repair • Protect • Improve

Copyright © Belzona International Limited 2024