

ALTE ANWENDUNG TRIFFT NEUE BELZONA ANWENDUNG

ID: 1808

Industrie: Gebäude & Strukturen

Standort des Kunden: Eisenbahn in Saint Paul, Minnesota, USA

Anwendung:

Antragsdatum: 1996 und 2008

Problemzonen am Boden

Substrat: Beton

Produkte: * Belzona 4411 (Granogrip) Belzona 5231 (SG Laminate),

Problem

Dieseldieselkraftstoff und Wasser auf dem Boden stellten eine Ausrutschgefahr dar. Zusätzlich beschädigte das verwendete Reinigungsverfahren den Betonboden.



Fotobeschreibungen

* 1. Vorbereitung der Oberfläche 2. Abkleben der Kanten 3. Auffüllen der Lücken vor der Beschichtung 4. Altes Belzona 4411 (Granogrip) auf den Rampen trifft auf neues Belzona 5231 (SG Laminate) auf dem Werkstattboden ,

Anwendungssituation

Dieselswerkstatt und Rampen

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona Know-how System Infoblättern FPA-3 und -8 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Die Rampen wurden vor 12 Jahren beschichtet und befinden sich noch immer in einem guten Zustand. Dies spart Zeit und Geld, da keine permanente Instandhaltung erforderlich ist. Der Boden hat sich als Sicherheitsgewinn herausgestellt und kann darüber hinaus einfacher und schneller vom Personal gereinigt werden.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve