

BELZONA PERMET DE CONTRER LES PROBLEMES DE GLISSANCE

ID: 1815

Industrie: Industrie générale

Localisation du client: Société de l'industrie minière

Application: Machines de manutention de solides

Date de la demande: Août 2007

Substrat: Acier

Des produits: * Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) Belzona 9221 (Surefoot Aggregate White). ,

Problem

La courroie glisse sur les rouleaux en raison des intempéries saisonnières et de l'humidité.



Descriptions des photographies

* 1. Rouleau d'entraînement d'acier. 2. Après la préparation, pose du Belzona 1321 (Ceramic S-Metal). 3. Vue du rouleau terminé ; ,

Cas d'application

Rouleau de convoyeur à courroie.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona SHM-12.

Faits sur Belzona

Deux rouleaux en acier devaient être réalisés et mis en fonctionnement. Le client recherchait une résistance de plus d'un an. De plus, la courroie ne devait pas glisser pendant toute cette période. Le revêtement Belzona a résisté tel que prédit. La courroie n'a glissé à aucun moment pendant l'année écoulée et le revêtement continue de donner une bonne traction. Belzona fonctionne donc mieux que le caoutchouc ou même d'autres types de finition.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer