

# BELZONA RÉPARE RAPIDEMENT LE BÉTON D'UN VIADUC

ID: 1817

Industrie: *Bâtiments et structures*

Localisation du client: *Conseil Communal, Canada*

Application: *Zones problématiques au sol*

Date de la demande: *Mai 2003*

Substrat: *Béton et acier.*

Des produits: *\* Belzona 4141 (Magma-Build).*

## Problem

*L'embase du pilier en béton était érodée.*



## Descriptions des photographies

\* 1. État du béton avant la réparation. 2. Le béton est imprégné avec le conditionneur. 3. L'application est terminée. Belzona adhère verticalement et est très facile à modeler, ce qui évite de recourir au moulage.

## Cas d'application

Trottoir de viaduc.

## Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-10.

## Faits sur Belzona

L'application fut effectuée en 2 heures et sans recours au moulage. 45 minutes après le début de la pose, Belzona commença à durcir. Cette application tient toujours en 2011.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)