

REVETEMENT PROTECTEUR BELZONA POUR LES MURS D'UNE NOUVELLE CUISINE

ID: 1818

Industrie: *Industrie générale* Localisation du client: *Usine alimentaire, Royaume-Uni*
Application: *Zones problématiques du mur* Date de la demande: *Juin 2008*
Substrat: *Béton*
Des produits: ** Belzona 4141 (Magma Build) Belzona 5111 (Ceramic Cladding) Belzona 5911 (Ceramic Conditioner),*

Problem

Ce revêtement devait offrir une bonne résistance aux rayures, les parois rayées étant propices à la croissance des bactéries.



Descriptions des photographies

* 1. Avant l'application 2. Pendant l'application du Belzona 5911 3. Application terminée

Cas d'application

Cette cuisine servait au mélange de sucres et par conséquent exigeait que ses murs soient couverts d'un revêtement protecteur et hygiénique, afin d'empêcher l'apparition et le développement de bactéries.

Procédé d'application

L'application a été effectuée en accord avec les Procédures Belzona WPA-2 et WPA-4. Les zones endommagées ont été réparées en utilisant Belzona 4141 pour assurer une surface lisse pour l'application du Belzona 5111.

Faits sur Belzona

Initialement un tiers des surfaces de la cuisine a été réparé avec Belzona. Comme le client a été satisfait par les résultats, il a prévu de terminer les surfaces de la cuisine.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer