

BELZONA REPARIERT LEISTUNGSSCHALTER

ID: 1820

Industrie: Leistung
Anwendung: Valves, Pipes and Fittings
Substrat: Aluminium
Produkte: * Belzona 1221 (Super E-Metal) ,

Standort des Kunden: Elektrizitätswerk, Oklahoma
Antragsdatum: November 2005

Problem

Aus dem Leistungsschalter strömte Gas so schnell aus, dass alle zwei Wochen eine Wartungsmannschaft den Leistungsschalter wieder auffüllen musste, um so einen Stillstand zu vermeiden.



Fotobeschreibungen

* 1. Gasleckage am Schalter 2. Aufgesprühtes Seifenwasser, um die Leckage ausfindig zu machen 3. Vorbereitete Reperaturstelle 4. Fertige Reparatur mit aufgesprühtem Seifenwasser, um Dichtheit zu überprüfen ,

Anwendungssituation

Leistungsschalter aus Aluminium an einer Schaltanlage auüerhalb des Erdgaswerks.

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemüss dem Belzona Know-how System Infoblatt VPF-11a durchgeführt.

Belzona-Fakten

Aufgrund des hohen Gaspreises und der damit verbundenen Geführdung der Umwelt stellte das stetige Auffüllen des Leistungsschalters keine dauerhafte Reparaturlösung dar. Die Belzona-Reparatur wurde in nur wenigen Stunden durchgeführt und stellte darüber hinaus auch die kosteneffizienteste Lösung dar.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve