

# BELZONA REPARIERT UNDICHTHE FLANSCHVERBINDUNG AN EINEM TRANSFORMATOR

ID: 1830

Industrie: Leistung

Standort des Kunden: Energieversorgungsunternehmen,  
Großbritannien

Anwendung: Valves, Pipes and Fittings

Antragsdatum: 2006

Substrat: Stahl

Produkte: \* Belzona 1161 (Super UW-Metal) ,

## Problem

Ölaustritt an den geflanschten Rohrverbindungen.



## Fotobeschreibungen

\* 1. Ölleckage am Flansch 2. Anwendung von Belzona 1161 (Super UW-Metal) 3. Inspektion der Belzona 1161 (Super UW-Metal) Anwendung ,

## Anwendungssituation

Ölgefüllter Transformator

## Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt VPF-11a durchgeführt.

## Belzona-Fakten

Die Reparaturarbeiten konnten vor Ort durchgeführt werden, ohne dass ein Abschalten des Transformators vonnöten war. Darüber hinaus musste dank der Anwendung von Belzona 1161 (Super UW-Metal) kein Öl aus dem Transformator abgelassen werden. Die Reparatur war ein voller Erfolg.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**  
Repair • Protect • Improve