

# BELZONA REPARA UN RESERVOIR DE SEDIMENTATION A CIEL OUVERT

ID: 1835

Industrie: Chimie & Pétrochimie

Localisation du client: Usine de produits pharmaceutiques,  
Slovaquie

Application: Réservoirs et zones de confinement de  
produits chimiques

Date de la demande: 1998 et Septembre 2010

Substrat: Acier

Des produits: \* Belzona 5811 (Immersion Grade),

## Problem

Clarificateur d'eau et de sulfate ferrique souffrant de corrosion sévère



## Descriptions des photographies

\* 1. Corrosion clairement évidente 2. Préparations pour la pulvérisation 3. Sablage après l'application de la première couche 4. Après l'application de la seconde couche ,

## Cas d'application

5 cuves de stockage/clarification pour la société de produits pharmaceutiques

## Procédé d'application

Le réservoir fut d'abord sablé, avant de procéder à l'application par pulvérisation plurielle airless de Belzona 5811 (première couche beige ,deuxième couche grise).

## Faits sur Belzona

Des inspections effectuées après 10 années de service révélèrent une excellente performance du Belzona 5811.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**  
Réparer • Protéger • Améliorer