

BELZONA REPARÉ DES LINTEAUX

ID: 1843

Industrie: Bâtiments et structures

Application: Zones problématiques du mur

Substrat: Béton

Des produits: * Belzona 4141 (Magma Build) ,

Localisation du client: Ecole, Royaume-Uni

Date de la demande: Septembre 2009

Problem

Béton se désagrégeant dû à la corrosion des fers à béton.



Descriptions des photographies

* 1. Béton se désagrégeant 2. Application en cours - l'aide d'un rétro-glet en bois pour obtenir des angles nets 3. Application en cours 4. Application terminée. Veuillez constater l'excellente harmonie des couleurs ,

Cas d'application

Linteaux en béton.

Procédé d'application

L'application a été effectuée en accord avec la procédure Belzona WPA-4. La couleur du Belzona 4141 correspondait parfaitement à celle du béton existant, notamment grâce aux pigments d'oxyde de fer.

Faits sur Belzona

La réparation a été effectuée rapidement, sans recours à un échafaudage ou à un coffrage permanent. La possibilité d'obtenir une couleur similaire a permis une acceptabilité esthétique. Les produits Belzona ne présentant pas de retrait, le linteau peut être reconstruit à la forme d'origine.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer