BELZONA FOURNIT UNE SOLUTION A LONG TERME POUR DES CHAMBRES FROIDES

ID: 1897

Industrie:	*Industrie générale*	Localisation du client:	*Abattoir de volaille, Etats-Unis*
Application:	*Zones problématiques au sol*	Date de la demande:	*1995*
Substrat:	*Béton*		
Des produits:	** Belzona 4131 (Magma Screed) Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer) Belzona 5811 (Immersion Grade) ,*		

Problem

Les inspecteurs du Département de l'Agriculture des Etats-Unis avait clairement exprimé la nécessité de stopper ces fuites. Le sol avait besoin d'être réparé, revêtu et les joints d'expansion étanchés.

Descriptions des photographies

* 1. Refroidisseur du deuxième étage 2. Après l'application d'origine 3. Sol après 14 ans 4. Dommages mineurs à ce jour ,

Cas d'application

Le refroidisseur situé au deuxième étage (790 m²) fuyait sur celui de l'étage inférieur.

Procédé d'application

L'application a été effectuée en accord avec la procédure Belzona FPA-1 et FPA-6.

Faits sur Belzona

Après 14 années, le sol était toujours imperméable et aucune fuite n'avait été déclarée. Des éraflures étaient tout de même visibles, dues aux fourches des chariots élévateurs, mais toujours pas de pénétration d'eau. le client était très satisfait de la longévité de l'application.

Copyright © Belzona International Limited 2024