

BELZONA ETANCHE UNE ZONE DE RETENTION DE XYLENE

ID: 1902

Industrie: Chimie & Pétrochimie

Localisation du client: Usine chimique, Etats-Unis

Application: Réservoirs et zones de confinement de produits chimiques

Date de la demande: 2001

Substrat: Béton

Des produits: * Belzona 4111 (Magma Quartz) Belzona 5811 (Immersion Grade) ,

Problem

L'Agence pour la Protection Environnementale a suggéré au client d'étancher la zone de rétention afin d'éviter la pénétration du xylène dans le sol environnant.



Descriptions des photographies

* 1. Vue d'ensemble de la zone de confinement 2. Application de la première couche de Belzona 5811 3. Application terminée ,

Cas d'application

Le xylène fuyait de la zone de rétention après des déversements.

Procédé d'application

L'application a été effectuée en accord avec la procédure Belzona TCC-15. La zone a été sablée par projection d'abrasifs, puis le béton endommagé a ensuite été réparé avec Belzona 4111 et Belzona 5811, appliqué par pulvérisation.

Faits sur Belzona

Les autres revêtements étaient défectueux après quelques mois en service. Belzona a été utilisé et demeure en parfait état, même après 7 années.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer