

BELZONA ETANCHE LE SOL DANS UNE CHAUFFERIE

ID: 1907

Industrie: *Bâtiments et structures*

Localisation du client: *Hôpital, Royaume-Uni*

Application: *Zones problématiques au sol*

Date de la demande: *Mai 2009*

Substrat: *Béton*

Des produits: ** Belzona 5231 (SG Laminate),*

Problem

De l'eau s'écoulait au travers du sol jusqu'au théâtre situé à l'étage du dessous.



Descriptions des photographies

* 1. Sol endommagé; 2. Commencement de l'application du Belzona 5231 3. Application terminée; 4. Application terminée,

Cas d'application

Chaufferie dans un hôpital.

Procédé d'application

L'application a été effectuée en accord avec la procédure Belzona FPA-8. Le sol été meulé à l'aide d'une meule diamant, puis deux couches de Belzona 5231 ont été appliquées.

Faits sur Belzona

L'application entière a été réalisée sur une période d'une semaine. Belzona 5231 peu odorant et sans solvant, n'a, à aucun moment, perturbé le fonctionnement normal de l'hôpital.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer