

BELZONA AMELIORE LE SOL D'UNE MORGUE

ID: 1934

Industrie: Bâtiments et structures

Localisation du client: Morgue d'un hôpital, Ecosse

Application: Zones problématiques au sol

Date de la demande: Mars 2008

Substrat: Béton

Des produits: * Belzona 4131 (Magma Screed) Belzona 5231 (SG Laminate) ,

Problem

Le sol, étant régulièrement lavé, s'est endommagé et est devenu inégal causant alors la pénétration d'eau à certains endroits.



Descriptions des photographies

* 1. Sol endommagé; 2. Base de la table d'examen préparée avec le Belzona 4131 3. Réparations au sol avec le Belzona 4131 4. Application terminée après application du Belzona 5231 ,

Cas d'application

Le client nécessitait le renouvellement du système de sol existant, mais également la réparation des zones de sol endommagées, suivi par la pose d'un système antidérapant.

Procédé d'application

L'application a été effectuée en accord avec la procédure Belzona FPA-1 et 8. Belzona 4131 a, dans un premier temps, été appliqué pour les réparations à la base des tables d'examen, puis Belzona 5231 de couleur gris foncé, accompagné de 15% d'agrégats gris, a été appliqué afin d'apporter au client le système de prise sûre dont il avait besoin.

Faits sur Belzona

L'application entière a été réalisée en une semaine. Les produits Belzona peu odorants et sans solvants, n'ont, à aucun moment, perturbé les activités normales de l'hôpital. Le système Belzona a fourni à la morgue de l'hôpital un sol hygiénique, sans danger et très résistant.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Réparer • Protéger • Améliorer