

РЕМОНТ КУХНИ ПРИ ПОМОЩИ BELZONA ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПИТАНИЕ СТУДЕНТАМ

ID: 1939

Промышленн *Buildings & Structures*

ость:

Заявление: *FPA-Floor Problem Areas*

Субстрат: *Металл, бетон и плитка*

Продукты: * *Belzona 4111 (Магма-Кварц) ,*

Местоположение *Университет - Франция*

клиента:

Дата подачи *Июнь 2004*

документов:

Problem

Плитки вокруг решетки из нержавеющей стали были повреждены и пришли в негодность. Инспекция по охране труда и технике безопасности выявила гигиенические проблемы, что потребовало срочного исправления ситуации.



Описание фотографий

* 1. Поверхность 1 до ремонта. 2. Поверхность 2 до ремонта. 3. Поверхность 1 после ремонта. 4. Поверхность 2 после ремонта. ,

Ситуация с приложением

Кухня, обслуживающая столовую для студентов университета.

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с листовкой о применении материалов - Belzona Know-How System Leaflet FPA-1.

Белзона Факты

Решение Belzona предлагает ряд преимуществ для клиента: -превосходная адгезия к различным типам поверхностей (металл, бетон и плитка) -легкоочищаемая поверхность, являющаяся

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Ремонт • Защита • Улучшение

практическим решением проблем с гигиеной – данная поверхность является также стойкой к используемым моющим средствам. Belzona 4111 отлично выдерживает передвижение людей и тележек для кухни в данных рабочих условиях. После 5 лет эксплуатации отремонтированная поверхность продолжает находиться в отличном состоянии.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

