

УДОБНЫЙ РЕМОНТ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ С BELZONA

ID: 1940

Промышленн *Power*

ость:

Заявление: *SHM-Solids Handling Machinery*

Субстрат: *Резина*

Продукты: * *Belzona® 2311 (SR Эластомер) Belzona® 2911 (QD Кондиционер)* ,

Problem


Разрушение соединения из-за влажности

Местоположение *Энергетическая*

клиента: *промышленность - Болгария*

Дата подачи *Октябрь 2003*

документов:



Описание фотографий

* 1. Соединение до ремонта. 2. Область ремонта отделена маскирующей лентой и обработана Кондиционером. 3. Законченный ремонт. ,

Ситуация с приложением

Соединения угольного ленточного конвейера, которые ранее ремонтировались вулканизацией с использованием решений Tip Top.

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с листовками о применении материалов - Belzona Know-How System Leaflet SHM-6.

Белзона Факты

Ремонт с Belzona позволяет свести до минимума время простоя оборудования и осуществляется без применения специального оборудования для вулканизации. Данный ремонт выдержал более трёх лет эксплуатации - Belzona регулярно используется на этом предприятии для ремонта конвейерных лент.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

Copyright © Belzona International Limited 2026