

# АВАРИЙНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТЕЧИ ТРАНСФОРМАТОРА С ПОМОЩЬЮ BELZONA

ID: 1950

Промышленн Water / Wastewater

ость:

Заявление: TCC-Tanks and Chemical Containment Areas

Субстрат: Сталь

Продукты: \* Belzona 9611 (ES Metal) (прежде именуемый 1291) ,  
\* Belzona 1161 (Супер UW Металл) ,

Местоположение Компания по водоснабжению,

клиента: Болгария

Дата подачи Июнь 2008

документов:

## Problem

Течь трансформаторного масла сквозь пористые и треснувшие сварные швы.



## Описание фотографий

\* 1. Трансформатор 2. Подготовка поверхности 3. Нанесение Belzona 9611 (ES Metal) (прежде именуемый 1291) для остановки течи 4. Нанесение Belzona® 1161 на проблемный участок ,

## Ситуация с приложением

Трансформатор 450 кВт для подачи электричества местной водокачке.

## Способ применения

Применение было проведено в соответствии с листовками о применении материалов - Belzona Know-How System Leaflet TCC-1. После придания поверхности шероховатости, течи были герметизированы с помощью Belzona 9611 (ES Metal) (прежде именуемый 1291), и проблемный участок защищён Belzona 1161.

## Белзона Факты

Ремонт был выполнен в аварийной ситуации без сливания трансформаторного масла. Применение

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

Copyright © Belzona International Limited 2024

**BELZONA**  
Ремонт • Защита • Улучшение

Belzona позволило сэкономить время и деньги, оборудование быстро вернули в эксплуатацию, позволяя восстановить подачу воды.

---

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products  
FS 695214 are manufactured  
ISO 14001:2015 under an ISO 9000  
EMS 695213 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

