

BELZONA ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДОЛГОВРЕМЕННУЮ ЗАЩИТУ В УСЛОВИЯХ ПРИСУТСТВИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕРЫ

ID: 1955

Промышленность: Chemical & Petrochemical
Объект:

Местоположение: Нефтеперерабатывающий
клиента: завод, Великобритания

Заявление: VPF-Valves, Pipes and
Fittings

Дата подачи: 1997

документов:

Субстрат: Сталь

Продукты: * Belzona ® 1591 (Керамик ХНТ Металл) ,

Problem

При температуре 118-128°, сера стала причиной сильной коррозии



Описание фотографий

* 1. Трубы, подготовленные к нанесению продукта. 2. Нанесение Belzona ® 1591 кистью. 3. Трубы с покрытием Belzona. ,

Ситуация с приложением

Внутреннее оборудование серной ямы

Способ применения

Нанесение было проведено в соответствии с листовкой о применении материалов (Belzona® Know-How System Leaflet) VPF-2.

Белзона Факты

Первое нанесение было пробным. Нанесённый материал сохранял свои эксплуатационные качества на протяжении 4 лет, что приятно удивило заказчика. После пробного нанесения покрытие было также нанесено на трубопровод, люки-лазы, внутренние детали насоса, индукционные катушки и точки обзора.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение