

СЦЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН РЕЗЕРВУАРА С ПОМОЩЬЮ BELZONA

ID: 1958

Промышленность: Chemical & Petrochemical

Местоположение клиента: Нефтеперерабатывающая компания, Мерсисайд, Великобритания

Заявление: TCC-Tanks and Chemical Containment Areas

Дата подачи документов: Октябрь 2006

Субстрат: Мягкая сталь

Продукты: * Belzona® 1121 (Супер XL-Металл) Belzona® 5811 (в условиях погружения) ,

Problem

Покрытие начало отслаиваться от крыши резервуара, оголяя сталь под ним. Сталь, в свою очередь, начала корродировать, образуя дыры в крыше.



Описание фотографий

* 1. Общее состояние крыш резервуаров 2. Дробеструйная обработка поверхности 3. Пластины и нанесение Belzona® 5811 4. Результат нанесения ,

Ситуация с приложением

Дырявая крыша резервуара для хранения

Способ применения

Нанесение было проведено в соответствии с листовками о применении материалов (Belzona® Know-How System Leaflet) TCC 1 и 5. Продукт Belzona® 1121 использовался для сцепления пластин. Отремонтированная поверхность затем была покрыта Belzona® 5811 для обеспечения защиты от коррозии.

Белзона Факты

Заказчик выбрал холодный ремонт поверхности вместо сварки, так как резервуар был наполнен

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

парафином и дизельным топливом.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024

