

# BELZONA РЕМОНТИРУЕТ ТЕЧЬ ПЛАСТИН ТРАНСФОРМАТОРА

ID: 2005

Промышленн Power

ость:

Заявление: TCC-Tanks and Chemical  
Containment Areas

Субстрат: Сталь

Продукты: \* Belzona® 1161 (Супер UW Металл) ,

Местоположение Электростанция,  
клиента: Великобритания

Дата подачи 2007

документов:

## Problem

Нижний край пластин корродировал и начал течь. Повреждение лакокрасочного покрытия было спровоцировано действиями животных (овец) , в частности - трением о пластины.



## Описание фотографий

\* 1. □Предыдущий пробный ремонт 2. □Подготовка поверхности 3. □Приклеивание с помощью Belzona® 1161 4. □Результата применения продукта ,

## Ситуация с приложением

Пластины трансформатора, наполненного маслом

## Способ применения

Применение было проведено в соответствии с листовками о применении материалов - Belzona Know-How System Leaflet TCC-1. После подготовки поверхности вручную, заготовленные накладные листы были приклеены к корродированным участкам.

## Белзона Факты

Заказчик безуспешно пробовал герметизировать течи, перед тем как он обратился к Belzona. Belzona® 1161 обеспечивает эффективную адгезию на участках, загрязненных маслом, следовательно, ремонт с использованием накладных листов будет эффективен на протяжении долгих лет.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Ремонт • Защита • Улучшение

Copyright © Belzona International Limited 2024