

РЕМОНТ ПАТРУБКА С ПОМОЩЬЮ ВКЛАДЫША BELZONA

ID: 2007

Промышленн Oil & Gas

ость:

Заявление: TCC-Tanks and Chemical
Containment Areas

Субстрат: Углеродистая сталь

Продукты: * Belzona® 1111 (Супер Металл) Belzona® 1321 (Керамик S-Металл) ,

Местоположение Платформа в Северном море
клиента:

Дата подачи Сентябрь 2005

документов:

Problem

Традиционный ремонт повреждения коррозии на трубопроводе патрубка малого диаметра не был эффективен. Патрубки быстро разрушались, так как покрытие было нанесено с микроотверстиями из-за невозможности подготовки внутренней поверхности патрубков.



Описание фотографий

* 1. Повреждение патрубка малого диаметра 2. Вкладыш Belzona® 1111 3. Вкладыш, приклеенный в патрубок, и покрытие камеры 4. Вид вкладыша со стороны фланца ,

Ситуация с приложением

Патрубки малого диаметра в установках фильтрации морской воды

Способ применения

Вкладыш, соответствующий диаметру патрубка, был изготовлен с помощью Belzona® 1111 и приклеен с помощью Belzona® 1321 в соответствии с листовкой о применении материалов (Belzona® Know-How System Leaflet) TCC-16b.

Белзона Факты

Покрытие Belzona однородно и может быть использовано как для ремонта, так и для производства оборудования.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение