

BELZONA УКРЕПЛЯЕТ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРИ РЕЗЕРВУАРАХ НА ФЕРМЕ

ID: 2012

Промышленность: General Industry

Местоположение: Производитель добавок для клиента: корма домашних животных, Г. О Фаллон, Миссури

Заявление: FPA-Floor Problem Areas

Дата подачи документов: Апрель 2006

Субстрат: Бетон

Продукты: * Belzona® 4131 (Магма Скрид) ,

Problem

Тонкий верхний слой бетона расслоился, что привело к неприемлемому внешнему виду напольного покрытия и провоцированию бактериального роста в данном покрытии .



Описание фотографий

* 1. Старое бетонное покрытие. 2. Начало применения продукта. 3. Результат применения продукта. ,
* - ,

Ситуация с приложением

Участок напольного покрытия около резервуаров хранения

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с листовками по применению Belzona (Know-How System Leaflets) FPA-1.

Белзона Факты

Многолетняя успешная практика применений продукта дала заказчику уверенность в том, что решение Belzona является оптимальным.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение