

BELZONA PROTEGE LES UNITES DE DESULPHURISATION

ID: 2104

Industrie: *Énergie*

Localisation du client: *Unité de désulfuration, Centrale électrique, Etats-Unis*

Application: *Vannes, tuyaux et raccords*


Date de la demande: 2007

Substrat: *Acier*

Des produits: ** Belzona 1391 ,*

Problem

Corrosion par condensation d'acide sulfurique à hautes températures



Descriptions des photographies

* 1.Support avant application 2.Application de Belzona 1391 3.Application terminée ,

Cas d'application

Conduites de gaz d'échappement d'une unité de traitement de fumées

Procédé d'application

Après sablage, le substrat a été revêtu d'une couche de Belzona 1391.

Faits sur Belzona

L'application a été réalisée dans un délai très court. Le revêtement offre une excellente protection à hautes températures. En cas de condensation d'acide sulfurique, Belzona 1391 offre une résistance chimique suffisante.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer