BELZONA PROTEGE UNE CUVE DE DECANTATION

ID: 2105

Industrie:	*Industrie générale*	Localisation du client:	*Laiterie, Etats-Unis*
Application:	*Réservoirs et zones de confinement de produits chimiques*	Date de la demande:	*Mars 2006*
Substrat:	*Béton*		
Des produits:	** Belzona 4111 (Magma Quartz) Belzona 5811 (Immersion Grade) ,*		

Problem

Le client souhaitait une protection du bassin de décantation du permanganate de potassium.

Descriptions des photographies

* 1. Cuve non protegée 2. La surface est préparée et les manques sont réparés à l’aide de Belzona 4111 3.Application de la première couche de Belzona 5811 4. Application des deux couches de Belzona 5811 terminée ,

Cas d'application

Lors de l’agrandissement de ces bâtiments, la laiterie a installé une nouvelle station de traitement des eaux pour traiter ses eaux usées.

Procédé d'application

L’application a été menée en suivant la procédure Belzona TCC-15.

Faits sur Belzona

Belzona a été choisi grâce aux succès précédents de Belzona dans un environnement similaire.

Copyright © Belzona International Limited 2024