

BELZONA REND LES MARCHES DE CE CENTRE DE CONFERENCE ANTIDERAPANTES!

ID: 2116

Industrie: Bâtiments et structures

Localisation du client: Centre International de Conférence – Angleterre

Application: Zones problématiques au sol

Date de la demande: Juin 2003

Substrat: Carreaux céramiques

Des produits: * Belzona 4131 (Magma-Screed) Belzona 4411 (Granogrip) Belzona 9221 (Surefoot Aggregate),

Problem

La finition des carreaux des marches présentait un risque lorsque ceux-ci étaient humides. De plus, le passage piétonnier permanent, ainsi que l'usage détourné des marches par les jeunes en planche à roulettes ont entraîné la nécessité d'une rénovation afin de faire perdurer l'image de marque du centre de conférence.



Descriptions des photographies

* 1. Situation initiale des marches de l'entrée principale du centre de conférence 2. Les bandes antidérapantes appliquées 3. Application terminée 4. Application après 6 ans en service ,

Cas d'application

Les marches de l'entrée principale du centre de conférence

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona FPA-1 et FPA-8.

Faits sur Belzona

Le client était extrêmement satisfait avec l'apparence esthétique de l'application, particulièrement car la couleur correspondait à la couleur du logo du centre. Après 6 ans en service, les marches sont toujours en parfait état et la surface, étant rugueuse, n'est plus endommagée par les planches à roulettes.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer