

REPARATION BELZONA D'UNE BANDE TRANSPORTEUSE

ID: 2118

Industrie: *Énergie*

Localisation du client: *Centrale électrique, Bulgarie*

Application: *Machines de manutention de solides*


Date de la demande: *Octobre 2003*

Substrat: *Caoutchouc*

Des produits: ** Belzona 2311 (Elastomère SR) Belzona 2911 (Conditionneur QD) ,*

Problem

Défaillance du joint due à l'humidité



Descriptions des photographies

* 1. Joint d'origine 2. Surface de réparation délimitée et conditionnée 3. Application terminée ,

Cas d'application

Joint précédemment vulcanisés par la société Tip Top, sur une bande transportant du charbon.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona SHM-6.

Faits sur Belzona

La réparation Belzona réduit le temps d'arrêt et elle est accomplie sans équipement spécialisé de vulcanisation. Cette réparation a duré plus de 3 ans et les produits Belzona sont régulièrement utilisés dans l'usine pour des réparations de bandes transporteuses.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer