

BELZONA ETANCHE UN RESERVOIR DE STOCKAGE DE CARBURANT

ID: 2126

Industrie: Chimie & Pétrochimie

Localisation du client: Usine chimique, Ontario, Canada

Application: Réservoirs et zones de confinement de produits chimiques

Date de la demande: Été 2008

Substrat: Acier

Des produits: * Belzona 1161 (Super UW Metal) ,

Problem

De l'eau s'est accumulée sur cette poutre de renfort causant alors une corrosion localisée considérable.



Descriptions des photographies

* 1. Large zone corrodée. 2. S&v&rité de la corrosion nettement visible. 3. Utilisation d'une grue de levage pour acc&der ` la zone de réparation. 4. Application chevé ,

Cas d'application

Un réservoir de stockage de carburant.

Procédé d'application

L'application a été effectuée en accord avec procédure Belzona TCC-1. L'application a été réalisée depuis la grue.

Faits sur Belzona

Belzona 1161 a été utilisé en raison d'une difficulté d'accès et de retrait de la condensation dans la zone de réparation. L'application demeure en excellent état à l'heure d'aujourd'hui, et ce, sans problème particulier.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer