

BELZONA REPARIERT SCHADHAFTE ISOLATOREN

ID: 2132

Industrie: Leistung
Anwendung: Dichtungen, Dichtungen und
Ausgleichsscheiben
Substrat: Porzellan
Produkte: * Belzona 1111 (Super Metal) ,

Standort des Kunden: Kraftwerk, Ägypten
Antragsdatum: Februar 2005

Problem

Die Porzellanisolatoren waren an den Kanten beschädigt, sodass Öl aus dem angrenzenden Isolator eindringen konnte.



Fotobeschreibungen

* 1. Die schadhaften Isolatoren 2. Herstellen des Formwerkzeugs an einer unbeschädigten Stelle des Isolators mit Belzona 1111 (Super Metal) 3. Neuformung der beschädigten Kante 4. Die zwei reparierten Isolatoren ,

Anwendungssituation

Isolatoren aus Porzellan

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt GSS-1 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Dank Belzona konnte an diesen Isolatoren ein ernstes Problem gelöst werden. Anstelle eines Neukaufs konnte das Unternehmen mehr als 5,000 US\$ einsparen. Aufgrund der dielektrischen Stärke von Belzona 1111 (Super Metal) war das Produkt für diese Anwendung sehr gut geeignet.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA
Repair • Protect • Improve