BELZONA REPARIERT SCHADHAFTE ISOLATOREN

ID: 2132

Industrie:	*Leistung*	Standort des Kunden:	*Kraftwerk, Ägypten*
Anwendung:	*Dichtungen, Dichtungen und Ausgleichsscheiben*	Antragsdatum:	*Februar 2005*
Substrat:	*Porzellan*		
Produkte:	** Belzona 1111 (Super Metal) ,*		

Problem

Die Porzellanisolatoren waren an den Kanten beschädigt, sodass Öl aus dem angrenzenden Isolator eindringen konnte.






Fotobeschreibungen

* 1. Die schadhaften Isolatoren 2. Herstellen des Formwerkzeugs an einer unbeschädigten Stelle des Isolators mit Belzona 1111 (Super Metal) 3. Neuformung der beschädigten Kante 4. Die zwei reparierten Isolatoren ,

Anwendungssituation

Isolatoren aus Porzellan

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt GSS-1 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Dank Belzona konnte an diesen Isolatoren ein ernstes Problem gelöst werden. Anstelle eines Neukaufs konnte das Unternehmen mehr als 5,000 US$ einsparen. Aufgrund der dielektrischen Stärke von Belzona 1111 (Super Metal) war das Produkt für diese Anwendung sehr gut geeignet.

Copyright © Belzona International Limited 2026