

# BELZONA REPARIERT SCHADHAFTE ISOLATOREN

ID: 2132

Industrie: Leistung  
Anwendung: Dichtungen, Dichtungen und Ausgleichsscheiben  
Substrat: Porzellan  
Produkte: \* Belzona 1111 (Super Metal),

Standort des Kunden: Kraftwerk, Ägypten  
Antragsdatum: Februar 2005

## Problem

Die Porzellaniisolatoren waren an den Kanten beschädigt, sodass Öl aus dem angrenzenden Isolator eindringen konnte.



## Fotobeschreibungen

\* 1. Die schadhaften Isolatoren 2. Herstellen des Formwerkzeugs an einer unbeschädigten Stelle des Isolators mit Belzona 1111 (Super Metal) 3. Neuformung der beschädigten Kante 4. Die zwei reparierten Isolatoren ,

## Anwendungssituation

Isolatoren aus Porzellan

## Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt GSS-1 durchgeführt.

## Belzona-Fakten

Dank Belzona konnte an diesen Isolatoren ein ernstes Problem gelöst werden. Anstelle eines Neukaufs konnte das Unternehmen mehr als 5,000 US\$ einsparen. Aufgrund der dielektrischen Stärke von Belzona 1111 (Super Metal) war das Produkt für diese Anwendung sehr gut geeignet.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

