

# BELZONA DICHTET ISOLATOR AB

ID: 2134

Industrie: Leistung  
Anwendung: Dichtungen, Dichtungen und  
Ausgleichsscheiben  
Substrat: Porzellan und Aluminium  
Produkte: \* Belzona 2121 (D&A Hi-Coat Elastomer),

Standort des Kunden: Kraftwerk, British Columbia, Kanada  
Antragsdatum: August 2003

## Problem

Die Dichtung innerhalb der Isolatoren war erodiert und Ölleckagen waren die Folge.



## Fotobeschreibungen

\* 1. Oberflächenvorbereitung 2. Abgeschlossene Oberflächenvorbereitung (Sandstrahlen) 3. Abgeschlossene Anwendung ,

## Anwendungssituation

Stromleitungsisolatoren

## Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt GSS-3 durchgeführt.

## Belzona-Fakten

Belzona Produkte wurden bereits für eine Reihe ähnlicher Abdichtanwendungen sehr erfolgreich eingesetzt.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**  
Repair • Protect • Improve