

VERBESSERTE SICHERHEIT IN EINER KÜCHE DANK BELZONA

ID: 2139

Industrie: *Allgemeine Industrie*

Standort des Kunden: *Schule in GB*

Anwendung:

Antragsdatum: *Juli 2002*

Problemzonen am Boden

Substrat: *Steinfliesen*

Produkte: ** Belzona 5231 (SG Laminate),*

Problem

Bei einer routinemäßigen Gesundheitsinspektion war auf Hygiene- und Sicherheitsprobleme im Bodenbereich hingewiesen worden, die vor der Wiedereröffnung des Schulbetriebs behoben werden mussten.



Fotobeschreibungen

* 1. Küchenbereich vor der Belzona Anwendung 2. Waschbereich vor der Belzona Anwendung 3. Nach dem Auftrag von Belzona 5231 (SG Laminate) 4. Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Böden im Küchenbereich

Anwendungsverfahren

Nach gründlichem Reinigen und Sandstrahlen der existierenden Fliesen wurden zwei Schichten Belzona 5231 (SG Laminate) aufgetragen.

Belzona-Fakten

Belzona 5231 (SG Laminate) stellte eine hygienische, nahtlose Bodenoberfläche mit dem richtigen Maß an Rutschfestigkeit her, sodass der Boden für das Küchenpersonal trittsicher begehbar war. Die Anwendung wurde fristgerecht während der kurzen Schulferien durchgeführt.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve