

BELZONA REPARÉ UN TOIT DANS UNE UNIVERSITÉ PRESTIGIEUSE

ID: 2152

Industrie: Bâtiments et structures

Localisation du client: Bibliothèque d'une Université,
Royaume-Uni

Application: Zones problématiques du toit

Date de la demande: Été 2010

Substrat: Feutre minéral avec gravillons

Des produits: * Belzona 3111 (Flexible Membrane),

Problème

Des exigences très strictes ont dû être prises pour la réparation de ce toit. L'application a dû être effectuée malgré la présence des étudiants dans la bibliothèque.



Descriptions des photographies

* 1. Gouttière endommagée avant l'application. 2. Gouttière revêtue avec Belzona 3111. 3. Zone du toit fuyant. 4. Toit revêtu avec Belzona 3111.

Cas d'application

Le toit en feutre minéral et les gouttières étaient en mauvaise condition, avec des zones fuyant directement dans la salle de lecture située au-dessous, où de nombreux ouvrages historiques sont conservés et consultés tous les jours par les étudiants.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona RPA-1, -6 et -8.

Faits sur Belzona

L'Université avait rencontré de nombreux problèmes auparavant, notamment avec les plaintes des étudiants au sujet de l'odeur et du fait qu'il se sentent mal en raison des produits concurrents à base de solvants utilisés sur les autres bâtiments de l'Université. Le système de renforcement complet Belzona 3111 a été appliqué sans interrompre l'usage quotidien des salles de lecture de la bibliothèque au-dessous.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer