

BELZONA SURPASSE LA CONCURRENCE POUR LA PROTECTION DE POMPES

ID: 2172

Industrie: *L'écoulement d'un fluide*

Localisation du client: *Fabricant de pompes, Canada*

Application: *Pompes centrifuges*

Date de la demande: *Avril 2008*

Substrat: *Fonte*

Des produits: ** Belzona 1321 (Ceramic S-Metal),*

Problem

Érosion sur le revêtement posé par un concurrent.



Descriptions des photographies

* 1. Rouet neuf 2. La volute avait été recouverte d'un revêtement concurrent 3. Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) a été posé pour offrir une excellente protection 4. Le rouet a été également protégé avec Belzona 1321 (Ceramic S-Metal),

Cas d'application

Pompe centrifuge

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona CEP-8.

Faits sur Belzona

Avec la technologie Belzona, les clients peuvent compter sur la durabilité de notre revêtement Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) pour contrer les effets d'une érosion sévère, là où la concurrence ne peut suivre. Notre clientèle fait confiance à Belzona, même pour leurs équipements neufs.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer