

# Revestimiento de Bomba de 12 Etapas

ID: 2189

Industria: Agua / Aguas Residuales

Solicitud: Bombas centrífugas

Sustrato: Fierro Fundido

Productos: \* Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal),

Ubicación del cliente: Maestranza Fajardo/Coquimbo/Chile

Fecha de aplicación: Junio 2009

## Problem

Corrosión interna del cuerpo de una bomba de 12 Etapas.



## Descripciones de fotografías

\* Daños en el cuerpo de la bomba de 12 Etapas Aplicación del Belzona® 1321 Cuerpos de la bomba revestidos con Belzona® 1321 Bomba de 12 Etapas ,

## Situación de la aplicación

Solicitud de revestimiento interior del cuerpo de una bomba de 12 Etapas.

## Método de aplicación

Se arenó a metal blanco y se revistieron las piezas con Belzona® 1321.

## Datos de Belzona

Se solucionó el problema del cliente al revestir la bomba con Belzona® 1321, porque se aumentó la vida útil de la bomba de 12 Etapas.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

