

Revestimiento de un Impulsor de Gases.

ID: 2190

Industria: *Industria general*
Solicitud: *Ventiladores, Sopladores y Compresores*
Sustrato: *Acero.*
Productos: ** Belzona® 1341 (Supermetalgilde) ,*

Ubicación del cliente: *Maestranza Fajardo/Coquimbo/Chile*
Fecha de aplicación: *Mayo 2011*

Problem

El impulsor perdía el balanceo porque las partículas se adherían, ya que no estaba revestido con un producto que tuviera las propiedades de Belzona® 1341.



Descripciones de fotografías

- * Impulsor granallado a metal blanco ,
- * Impulsor de gases revestido con Belzona® 1341 ,
- * Impulsor revestido con Belzona® 1341 ,
- * Trabajo concluido ,

Situación de la aplicación

Solicitud para revestir un impulsor con un producto al cual no se adhirieran las partículas.

Método de aplicación

Se granalló a metal blanco y se procedió a revestir al impulsor de gases con Belzona® 1341.

Datos de Belzona

Se le ofreció el producto Belzona® 1341 a la maestranza por cumplir con los requisitos que necesitaban para reparar el impulsor de gases.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar