

# REPARATION ET PROTECTION BELZONA D'UN PLANCHER D'UNE BLANCHISSERIE D'UN HOPITAL

ID: 2191

Industrie: *Industrie générale*

Localisation du client: *Hôpital, Ecosse*

Application: *Zones problématiques au sol*

Date de la demande: *Oct / Nov 2009*

Substrat: *Béton*

Des produits: *\* Belzona 4131 (Magma-Screed) Belzona 5231 (SG Laminate),*

## Problem

*Le sol d'une blanchisserie de cet hôpital n'était pas du même niveau et de l'eau se trouvait au milieu. Le sol devait être renivellé pour que l'eau soit drainée. Le sol devait aussi être sécurisé pour empêcher tout accident.*



## Descriptions des photographies

\* 1. Sol de la blanchisserie inégale et endommagé; 2. Application du Belzona 4131 3. Application du Belzona 5231 4. Application terminée,

## Cas d'application

Sol irrégulier d'une blanchisserie d'un hôpital

## Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-1. Le sol d'origine a été retiré pour évacuer l'eau et reconstruit avec Belzona 4131. Il a ensuite été recouvert du Belzona 5231.

## Faits sur Belzona

L'utilisation du Belzona 4131 a permis aux évacuations d'eaux d'être créées sans trop perturber les opérations de l'hôpital. Belzona 5231 a fourni une surface sécuritaire pour les opérations de la blanchisserie. Les hôpitaux recherchent maintenant à améliorer la sécurité dans tous le bâtiment en utilisant les solutions Belzona.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Réparer • Protéger • Améliorer