

BELZONA®が擦り切れたホースの継続使用を可能に

ID: 2212

業界: 一般産業
申し込み: 船舶、海洋構造物
基板: ゴム
製品: * Belzona® 2311 (SR エラストマー) ,

顧客の場所: カナダの海運会社
出願日: 2000年11月

Problem

セメント輸送用ホースが擦り切れて破れ、補強ワイヤーがむき出しに



写真の説明

* 1. 損傷部分 2. 剥がれかけている部分を除去 3. コンディショナー、補強シートとBelzona® 2311 (SR-エラストマー) を使用して埋められた損傷部分 4. 補修完了時、

アプリケーションの状況

擦り切れて破れたゴムホース

塗布方法

BelzonaノウハウシステムリーフレットSOS-12に基づいた施工が行われました。

Belzonaの事実

新品への交換を除いた場合、迅速かつ確実な補修を可能とする唯一の選択技がBelzonaでした。

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an
ISO 9000 Registered
Quality Management
System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Repair • Protect • Improve