

# BELZONAによるフローティングホース補修

ID: 2213

業界: 石油・ガス  
申し込み: 船舶、海洋構造物  
基板: ゴム  
製品: \* Belzona® 2211 (MP ハイビルドエラストマー) Belzona® 2221 (MP フルイドエラストマー),

顧客の場所: 石油会社  
出願日: 1998年12月

## Problem

ゴム製浮力材の深刻な損傷



## 写真の説明

\* 1. はっきりと確認できる深刻な損傷 2. Belzona® 2221の施工時の様子 3. 施工完了時 ,

## アプリケーションの状況

横浜ゴム社製の24インチフローティングホース

## 塗布方法

BelzonaノウハウシステムリーフレットS0S-12に基づいた施工が行われました。

## Belzonaの事実

2000年2月の検査では、ホースは良好な状態を保っていました。\$70,000(当時のレートで約850万円)の新品交換費用に対し、補修費を\$3,000(当時のレートで約37万円)に抑えることができました。

For more examples of Belzona Know – How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an  
ISO 9000 Registered  
Quality Management  
System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

Copyright © Belzona International Limited 2024

  
**BELZONA®**  
Repair • Protect • Improve