Belzona répare des logements de roulements

ID: 2235

Industrie:	*Eau / Eaux usées*	Localisation du client:	*Entreprise de distribution d'eau, Bulgarie*
Application:	*Transmission de puissance mécanique*	Date de la demande:	*Avril 2003*
Substrat:	*Fonte*		
Des produits:	** Belzona® 1111 (Super Metal) ,*		

Problem

Dégâts sur les logements après frottement avec les roulements qui ont augmenté les jeux.

Descriptions des photographies

* 1. Préparation de la surface 2. Belzona 1111 appliqué 3. Logement après usinage aux cotes d’origine ,

Cas d'application

Logements de roulements sur une pompe centrifuge

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona MPT – 6.

Faits sur Belzona

La solution Belzona a épargné du temps ainsi que des coûts de remplacement et a permis à l'équipement un retour rapide en service. Les produits Belzona permettent un usinage simple, avec des outils traditionnels.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Copyright © Belzona International Limited 2024