

Reparación Asiento Bowl Liner de Chancador Primario

ID: 2236

Industria: Industria general
Solicitud: Válvulas, Tuberías y Accesorios
Sustrato: Acero.
Productos: * Belzona® 1111 (Super Metal) ,
* Belzona® 9411 (Release Agent) ,

Ubicación del cliente: Minera Teck Carmen/Andacollo/Chile
Fecha de aplicación: Noviembre -2005

Problem

Juego en el asiento del Bowl Liner, que producía desgaste y vibración lo cual llevaba a trizar (desgastar) la tuerca de ajuste del Bowl Liner.



Descripciones de fotografías

- * Aplicando Belzona® 9411 en pista de Bowl Liner ,
- * Aplicando Belzona® 1111 en tuerca de asiento Bowl Liner ,
- * Producto Belzona® 1111 aplicado ,
- * Instalando la tuerca sobre Bowl liner ,

Situación de la aplicación

Requerimiento solicitado un producto Belzona para moldear la pista gastada e instalar Bowl Liner de Chancador nuevo.

Método de aplicación

Se limpio la pista dañada en asiento de tuerca de ajuste Bolw Liner, se aplico Belzona® 9411 en pista del Bolw Liner, se aplico Belzona® 1111 en asiento de tuerca del Bowl Liner y posteriormente se unieron las piezas antes de que Belzona® 1111 Super metal secase para que hiciera un molde en la pista.

Datos de Belzona

la Minera se ahorro tiempo de parada en la planta ydinero, solucionando un problema que debia resolverse In Situ con el producto Belzona® 1111, el cual les dio óptimos resultados.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar