

LES PRODUITS BELZONA UTILISES AFIN D'ETANCHER UN RESERVOIR FUYANT

ID: 2241

Industrie: Pâtes et papiers
Application: Vannes, tuyaux et raccords
Substrat: Béton et acier
Des produits: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) ,

Localisation du client: Papeterie
Date de la demande: 2007

Problem

La papeterie a expérimenté une fuite permanente entre le mur de béton du réservoir de stockage et le tuyau de sortie en acier.



Descriptions des photographies

* 1. Préparation des surfaces métalliques et en béton en cours. 2. Belzona 1311 appliqué dans l'interstice entre le tuyau et le béton. 3. Le dos de la plaque métallique a été recouvert d'environ 0.6 cm de Belzona 1311 avant qu'il soit de nouveau boulonné contre le mur et l'excès de matériau débordant fut retiré; ,

Cas d'application

Réservoir de stockage en béton fuyant.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona TCC-1 et VPF-11a. Des doublantes métalliques boulonnées ont été utilisées pour réaliser l'étanchéité.

Faits sur Belzona

L'agent Belzona a travaillé avec des ingénieurs de la papeterie afin de concevoir une étanchéité efficace pour cette fuite permanente.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer