

BELZONA PROTEGE UN BATTEUR DE PATE

ID: 2248

Industrie: Pâtes et papiers

Localisation du client: Papeterie, Italie

Application: Pompes centrifuges

Date de la demande: Juin 2006

Substrat: Fonte

Des produits: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,

Problem

Usure d'érosion / corrosion sur la volute et le flasque causée par la pâte à papier.



Descriptions des photographies

* 1. L'intérieur du batteur après sablage. La présence de Belzona est toujours évidente 2. Flasque après sablage. 3. Corps et flasque revêtus avec Belzona. 4. Le flasque du batteur après l'application ,

Cas d'application

Volute du batteur de pâte

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona CEP-3 et CEP-5.

Faits sur Belzona

L'équipement a précédemment été revêtu en 2000 et cette application permet de renouveler la couche érodée. Le coût de l'application Belzona est une fraction de celle de l'unité de remplacement.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer